

# GUINDASTES CARREGADORES

Obtenha a potência sem o excesso de peso, enquanto aumenta a produtividade carregando toneladas por unidade de tempo, para operações cada vez mais complexas e especializadas que exigem mais precisão e flexibilidade dos guindastes carregadores.

Maior alcance e maior capacidade de elevação, tudo isso sem alterar o peso morto. Os fabricantes de guindastes carregadores estão se beneficiando com sucesso dos graus de aço de alta resistência Strenx® para elevar cargas a lugares antes inacessíveis. Além disso, eles também economizam peso e aumentam o número de ciclos de carga por unidade de tempo.

Com a sua composição química exclusiva e cuidadosamente desenvolvida, o aço de alto desempenho Strenx® possibilita soldas mais resistentes e mais tenazes, o que resulta em guindastes mais seguros, que carregam e alcançam mais alto.



**1.** Aços de alta resistência Strenx® 960, 1100 e 1300 e tubos de aço de alta resistência Tubo Strenx®700MLH