

GUINDASTES FLORESTAIS

Carregador

Combine eficiência e durabilidade com o aço de alta resistência Strenx®. Modernize seu design para mover mais madeira e maximizar a rentabilidade do transporte deste material, com lanças, travões e suportes resilientes, porém leves.

Agarrar e coletar grandes troncos de árvore impõe enormes demandas nos guindastes florestais e carregadeiras de toras. Seja no manuseio de troncos de madeiras inteiros ou cortados sob medida, o guindaste precisa ser confiável, forte e capaz de maximizar a carga útil para tornar todo ciclo de trabalho o mais produtivo possível. Atualmente, espera-se que os operadores produzam um volume muitas vezes maior do que o era necessário há apenas algumas décadas, o que leva à necessidade de equipamentos mais eficientes para atender às demandas de um operador moderno.

O aço de alta resistência Strenx® em lanças lhe ajuda a manter um baixo peso, ao mesmo tempo em que oferece à lança um verdadeiro poder de elevação para operar com precisão, velocidade e alta capacidade de manobra. Cada libra de peso morto removido pode se traduzir em maior capacidade e produtividade, menor consumo de combustível e uma pegada de carbono reduzida.



1. Tubos de aço de alta resistência Tubo Strenx® 700MLH, Tubo Strenx® 900MH, Tubo Strenx® 960QLH

2. Aços de alta resistência Strenx® 960 e 1100

3. Aços de alta resistência Strenx® 700, 900 e 960